



## Helpe oy:n tietoisku asiakkaille 1-2017

Viljami Vuorela toimitusjohtaja  
Pasi Mikkola väestönsuojan tarkastaja HELPE  
Petri Korhonen väestönsuojan tarkastaja HELPE  
Pekka Tervala väestönsuojan tarkastaja HELPE  
Pekka Kyrenius väestönsuojan tarkastaja HVSSY.

### Väestönsuojan vuositarkastus, kootut vinkit, osa I

Helsingin pelastuslaitos on aloittanut asuinkiinteistöjen *omavalvonnan*. Siihen kuuluu osaltaan väestönsuojien kunnon ja toimivuuden tarkastus vuosittain sekä tiiviyskoe kerran 10 vuodessa. Olemme tähän keränneet vinkkejä joilla vuositarkastus saadaan jouhevammaksi.

*Suojan ovi:* salvat ovat usein ruostuneet auki-asentoon. Niitä voi norjistaa irrotusöljyllä, mutta öljyä ei pidä suihkuttaa tiivisteihin. Oven tiivisteet voi tarvittaessa norjistaa silikonisuihkeella. Oven salpojen liukupinnat kannattaa rasvata kevyesti yleisrasvalla. Maalatut tai vaurioituneet tiivisteet pitää vaihtaa.

Auki säilöttävä ja rakenteisiin suljettu painava suojan ovi on saattanut painua etukulmastaan. Tämä saattaa estää suojan oven tiiviin sulkemisen. Vajaan tonnin painoisen oven saranoiden säätöön pitää tilata valmistajan suosittelema huoltoyritys. Säädön jälkeen ovi kannattaa tukea etukulmastaan esim. koolingista tehdyllä kiilalla varastoinnin ajaksi. Tämä estää oven painumisen jatkossa.

*Ylipaineventtiilit:* joskus säätöruuvia on kiristetty liikaa ja venttiilin läppä on hieman juuttunut. Sen voi irrottaa avaamalla ruuvin ja naputtamalla sormilla läppää. Tiivisteiden kunnon voi tarkistaa tunnustelemalla sekä kiertämällä sormea läpän ja venttiilin rungon välissä. Lopuksi läpän ruuvi jätetään auki siten että läppä voi liikkua. Samalla kertaa voi avata ja sulkea alaosassa olevan vedenpoistoruuvien. Vanhemmissa ylipaineventtiileissä ei ole tiivistettä, tarkasta läpän ja rungon liittymäpinnan kunto.

*Ylipainemittari:* mittarin nestettä on saattanut haihtua. Lisää oikean tiheyden omaavaa manometrinestettä mittarissa olevan ohjeen mukaisesti. Varo ylitäyttöä.

*Ilmanvaihtolaitteen (IVL) paineventtiilin säätöpyörä* voi olla kiristetty liian tiukalle. Pidä siinä sormitiukkuus. Tuloilman kanavan vedenpoistoruuvi on paineventtiilin takana, yhteen alaosassa. Poista mahdollinen kondenssivesi avaamalla ja sulkemalla vedenpoistomutteri.

Vinkit jatkuvat seuraavassa tiedotteessa. Voit pyytää Viljami Vuorelalta tarjouksen lakisääteisen väestönsuojan 10-vuotistarkastuksen tekemisestä, yhteystiedot alla.

Turvallista vuotta 2017!

Toivottaa Helpe oy:n väestönsuojatiimi

|                                             |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Helpe Oy<br>Lääkärintie 3<br>00250 HELSINKI | viljami.vuorela(a)helpe.fi<br>Phone 050 494 8439<br><a href="http://www.helpe.fi/helpe_oy/">http://www.helpe.fi/helpe_oy/</a> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|